















WARNING

- MAINTAIN 1/8" MINIMUM CLEARANCE BETWEEN TABLE AND SANDING BELT OR DISC.
- AVOID KICKBACK BY SANDING IN ACCORDANCE WITH THE DIRECTIONAL ARROWS.
- ALWAYS SUPPORT WORKPIECE WITH MITER GAUGE, BACKSTOP, OR WORK TABLE.
- DO NOT WEAR GLOVES, NECKTIES, JEWELRY, OR LOOSE CLOTHING.

ADVERTENCIA

- DEJE UN ESPACIO LIBRE MÍNIMO DE 1/8" ENTRE LA MESA Y LA BANDA O EL DISCO DE LIA.
- PARA QUE LA TABLA NO REBOTE, SIGA LAS FLECHAS DE DIRECCIÓNAL LIA.
- SIEMPRE LA PIEZA SIEMPRE CON LA ESCUADRA DE ANGLE, BACKSTOP, O LA MESA DE TRABAJO.
- NO LLEVE GUANTES, CORBATA, JOYAS NI ROPA SUelta.

SKIL **3375**

4"x36" (102x914 mm) Belt Disc Sander
 120V, 60Hz, 9A, 3450/min. P012337500

WARNING To reduce the risk of injury, user must read instruction manual. Keep fingers and palms away from belt and pulley. Wear eye protection, use dust mask and attach dust bag.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones. Mantener los dedos y la mano alejados de las bandas y las poleas. Usar protección de los ojos, usar una máscara antigás y conectar la bolsa para el polvo.

ATTENTION Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions. Garder les doigts et les vêtements à l'écart des courroies et des poulies. Porter des lunettes de protection, attacher un masque antipoussière et faire un ballot à poussière.

© 2018 SKIL
 SKIL Corp., Westborough, MA, Made in China

OFF ON
 STOP



SKIL

3380

6" (152 mm) Bench Grinder
120V - 60Hz 2.1A no 3450/min FQ12338000

WARNING To reduce the risk of injury, user must read and understand instruction manual. Always use proper guards when grinding and wear eye protection. Use only accessories rated at least 3450/min.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender el manual de instrucciones. Usar siempre protectores adecuados al amolar y usar protección de los ojos. Usar solamente accesorios con una capacidad nominal de al menos 3450/min.

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'instructions. Utilisez toujours un outil muni d'un protecteur adéquat et portez des lunettes de vue ou un masque. N'utilisez que des accessoires prévus pour au moins 3450/min.